



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Educação
Escola Estadual Cleufa Hubner

Sinop, 28 de janeiro de 2025.

Em atendimento a solicitação recebida da Coordenadoria de Infraestrutura e Patrimônio Escolar da DRE/Sinop a gestão juntamente com o CDCE da Escola Estadual Cleufa Hubner emite relatório descritivo e informativo do que vem acontecendo quanto a estrutura física da escola que está situada na Rua das Gaivotas, 565, Jardim das Nações, município de Sinop/MT.


Desde quando entramos no prédio em fevereiro de 2024 notamos várias falhas apresentadas no prédio da escola, para não nos delongarmos, mas, sabendo da importância de se registrar que não são apenas estas que relataremos a seguir as únicas situações presentes, temos a informar:

Os pisos de boa parte da escola encontram-se danificados, eles simplesmente estufam e quebram, saem praticamente sem argamassa nenhuma. Já passamos por várias situações preocupantes durante todo o ano letivo de 2024 e a situação só se agrava, ontem mesmo ao chegarmos na escola mais uma sala estava com o piso todo danificado, temos gastado muito com remoção e descarte dos mesmos, em algumas salas conseguimos deixar uma parte que ainda não quebrou, mas na maioria ele solta por inteiro e a remoção tem que ser feita em toda a sala.

Tivemos vários alunos machucados por conta de cortes provenientes do piso quebrado, um inclusive com gravidade onde foi necessário acionar o corpo de bombeiros.

Atendimento aos pais, alunos e toda a comunidade na sala da coordenação e secretaria com piso todo quebrado gerando indagações do porquê desta situação em uma escola “nova”. Tivemos uma ocasião onde o professor estava em sala trabalhando com os alunos quando de repente o piso todo estourou gerando pânico entre os alunos.

Enfim, é uma situação que vem atrapalhando e causando inúmeros prejuízos a nossa escola. Sem contar a dificuldade de limpeza e higienização destes ambientes que se torna praticamente impossível pois a argamassa que fica no chão é irregular fazendo com que a sujeira aglomere, principalmente no refeitório onde deveria ser um local de máxima limpeza. A seguir apresentamos algumas fotos para exemplificar toda esta situação relatada:



Biblioteca – piso superior.



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Educação
Escola Estadual Cleufa Hubner



Cantina – térreo.



Sala 06 – térreo.




Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Educação
Escola Estadual Cleufa Hubner



Sala 08 – térreo



Sala 09 – Piso superior.



Refeitório – térreo.



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Educação
Escola Estadual Cleufa Hubner



Sala 11 – piso superior.



Sala 12 – Piso superior.



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Educação
Escola Estadual Cleufa Hubner



Sala 13 – Piso superior.



Parede da sala 14 – piso superior.



Sala 18 – piso superior.



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Educação
Escola Estadual Cleufa Hubner



Piso lateral direita da rampa – térreo.



Piso lateral esquerda da rampa – térreo.



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Educação
Escola Estadual Cleufa Hubner



Parede banheiro feminino – piso superior.



Parede direita da porta de entrada do banheiro feminino – piso superior.



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Educação
Escola Estadual Cleufa Hubner



Corredor Esquerdo – piso superior.



Corredor direito – piso superior.



Sala APA – piso superior.



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Educação
Escola Estadual Cleufa Hubner



Secretaria escolar – térreo.




Coordenação Pedagógica – piso térreo.



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Educação
Escola Estadual Cleufa Hubner



Escada direita com pisos soltos e trincados.



Escada esquerda na mesma situação.

Vale ressaltar que diante do montante significativo do valor para corrigir tal problema, a escola não dispõe de verba suficiente para executar tal serviço, uma vez que os custos com piso, todos os outros materiais e mão de obra ficam caríssimos e não tem como ser efetuado sem uma complementação do PDE/RU, uma vez que, como citado no prefácio, relatamos apenas uma das situações problemas na infraestrutura deste prédio. Portanto, para que a escola refaça todo este serviço precisaremos desta complementação financeira. Diante do apresentado e da gravidade da situação esperamos uma solução rápida para este problema que tanto tem trazido desconforto e prejuízo à nossa escola e colocamo-nos a disposição para esclarecer possíveis dúvidas.

Patrícia D. C. Guimarães Pereira
Diretora E. E. Cleufa Hübner - DRE/Sinop/MT
Portaria nº 1.678/2023/GS/SEDUC/MT

(66) 99965-3028 Patrícia Guimarães, diretora.