




RELATÓRIO (S) DE SERVIÇO (S) A SER (EM) APROVADO (S) EM 2025

I – Identificação	
ESCOLA ESTADUAL ANGELO NADIN	
Município: Lucas do Rio Verde – MT	Imóvel próprio: Sim (X) Não ()
II – Manutenções a serem realizada	
Imagens de locais a serem melhorados e ou instalados.	
	 
Valor do serviço: R\$	Descrição: Necessidade imediata de reposição de piso cerâmico em porcelanato em sala de aula. Salientamos de que esse episódio vem acontecendo em outras salas a alguns anos, onde o piso acaba por soltar sem causa aparente. Especialistas afirmam que é normal devido ao tempo de instalação do mesmo. OBS: Lembramos de que não se notou nenhuma rachadura no prédio, ou alterações detectáveis a olho nú.
Valor dos materiais: R\$	
Valor total: 8.035,20	
Nº da NF:	
Data: 11/09/2025	



Cliente: Escola Estadual Angelo Nardin

Base: Sinapi / Ref: 12/2024 / Estado: Mato Grosso

Base: eng.custos / Ref: 12/2024 / Estado: Mato Grosso / LS: 0.00%

Endereço: R. Amor Perfeito, 1590 - Bandeirantes II, Lucas do Rio Verde - MT, 78455-000

Obra: Serviço de assentamento de porcelanato em sala de aula.

Valores: Não Desonerado

BDI: 24%

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
1	SERVIÇOS				1			R\$ 8.035,20
1.1	PRÓPRIO		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO. - MATERIAL INCLUSO	M²	54,00	R\$ 120,00	R\$ 148,80	R\$ 8.035,20
Total sem BDI								R\$ 6.480,00
Total do BDI								R\$ 1.555,20
Total								R\$ 8.035,20


ABC SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 50.362.820/0001-001

ABC SOLUÇÕES EM SERVIÇOS

Rua Trinta e Sete(101 S Cruz II), 91-B

Bairro: Santa Cruz

CEP 78.077-035

CUIABÁ - MT



Assinatura do tesoureiro do CDCE:

