



Manutenção Beiral e Piso Entrada

[OR.0006]

De

KPB Serviço e comercio de informatica

35.360.294/0001-47

Rua Cuiaba 51 - Setor Leste

(66) 99999-0667

(66) 99999-2073

valmir501@hotmail.com

Para

CDCE EE PROF ALZIRA MARIA DA SILVA

01.491.849/0001-78

(66) 99614-8528

Relatório Inicial

Efetuar a troca de beiral de madeira por PVC e fazer a manutenção de piso da entrada lateral.

Descrição das atividades




Remover beiral antigo, reparar o madeiramento e instalar novo beiral de PVC 8mm, reparar meias tabuas onde houver necessidade.










Trocar ceramicas quebradas, remoção e posterior instalação de piso ceramico com design igual ou parecido com o atual (caso nao seja possivel encontrar do mesmo).

Remoção de entulhos gerados pela execução do trabalho.

Materiais e mao de obra incluso.

Imagens





Preços

item	qtde	valor	subtotal
Serviço de reparo em beiral e piso	1 (Un)	R\$ 4.568,40	R\$ 4.568,40
total			R\$ 4.568,40



K.P.B. SERVICO E COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.360.294/0001-47 - IE: 13791301-4
Rua Cuiabá 51 - sala 01 - anexo ao fraternal
Setor Leste - Colider-MT

DETALHAMENTO SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR	TOTAL
Manutenção beiral m2 (remoção e instalação)	40	R\$ 32,00	R\$ 1.280,00
Manutenção ceramica entrada - remoção e instalação novo Piso	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
		Subtotal	R\$ 1.630,00

LEVANTAMENTO MATERIAIS

Forro PVC Perim 8mm m2	40	R\$ 37,90	R\$ 1.516,00
Arremate PVC Meia cana barra 6 metros	15	R\$ 37,80	R\$ 567,00
Ripao Cedrinho (metro linear)	40	R\$ 3,60	R\$ 144,00
Tabua Cedrinho 15cm (metro linear)	20	R\$ 10,40	R\$ 208,00
Piso PI5 Copacabana m2	6	R\$ 45,90	R\$ 275,40
Argamassa Externa 20kg	6	R\$ 38,00	R\$ 228,00
		Subtotal	R\$ 2.938,40

TOTAL	R\$ 4.568,40
--------------	---------------------

FUMAÇA



PRESTADORA DE SERVIÇOS

(66)99995-3514

Quant	Descrição	Valor	total
01	Remoção beiral de madeira (aprox. 40M2) e instalação beiral PVC 8MM – todo material incluso	R\$3900,00	R\$3900,00
01	Manutenção de calçada cerâmica – material incluso (aprox. 6M2)	R\$1000,00	R\$1000,00
		total	R\$4.900,00

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS.

SEM MAIS PARA O MOMENTO

COLIDER 05 DE JUNHO DE 2025

FUMAÇA PRESTADORA DE SERVIÇOS

CNPJ 17.794.816/0001-37

17.794.816/0001-37

AGNALDO CAMARGO DA SILVA

89997662172

FUMAÇA PRESTADORA DE SERVIÇOS

AV. Dom Pedro, 1040 - Bairro Torre

Setor Oeste - Cep 78.500-000

Colíder - MT

INOVAR

Prestadora de serviços

(66) 99905-6906

PRODUTO	QUA NT.	VALOR UNI.	TOTAL
Remoção de beiral de madeira, aproximadamente 40m2 com instalação de beiral pvc 8mm – material incluso	01	R\$4000,00	R\$4000,00
Manutenção calçada de cerâmica - material incluso	01	R\$1099,00	R\$1099,00
		TOTAL	R\$5.099,00

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS.

43.826.656/0001-70

INOVAR PRESTADORA DE SERVIÇOS
LTDA

RODOVIA MT 320 Nº 1073 -
SETOR NORTE- GLEBA CAPEZAL

CEP: 78.500-000 - COLÍDER-MT

COLÍDER-MT, 05/06/2025

INOVAR PRESTADORA DE SERVIÇOS
CNPJ 43.826.656/0001-70