



RELATÓRIO (S) DE SERVIÇO (S) A SER (EM) APROVADO (S) EM 2025

I – Identificação

ESCOLA ESTADUAL ANGELO NADIN

Município: Lucas do Rio Verde – MT

Imóvel próprio: Sim (X) Não ()

II – Manutenções a serem realizada

Imagens de locais a serem melhorados e ou instalados.



Valor do serviço: R\$

Valor dos materiais: R\$

Valor total: 10.564,80

Nº da NF:

Data: 16/09/2025

Descrição:

Necessidade imediata de reposição de piso cerâmico em porcelanato em sala administrativa do segundo piso. Salientamos de que esse episódio vem acontecendo em outras salas a alguns anos, onde o piso acaba por soltar sem causa aparente. Especialistas afirmam que é normal devido ao tempo de instalação do mesmo.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SINOP



OBS: Lembramos de que não se notou nenhuma rachadura no prédio, ou alterações detectáveis a olho nú.

Cliente: Escola Estadual Angelo Nardin

Base: Sinop / Ref: 12/2024 / Estado: Mato Grosso

Base: eng contos / Ref: 12/2024 / Estado: Mato Grosso / Lst: 0.00%

Endereço: R. Amor Perfeito, 1590 - Bandeirantes II, Lucas do Rio Verde - MT, 78455-000

Outra: Serviço de assentimento de porcelanato em sala.

Planilha Sintética Simples

Valores: Não Descontados
BDI: 24%

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
1	SERVIÇOS				1			R\$ 10.564,80
1.1	PROPRIO		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO - MATERIAL INCLUSO	M²	71,00	R\$ 120,00	R\$ 8.520,00	R\$ 8.520,00
							Total sem BDI	R\$ 8.520,00
							Total do BDI	R\$ 2.044,80
							Total	R\$ 10.564,80

ABC SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 50.362.820/0001-001

ABC SOLUÇÕES EM SERVIÇOS

Rua Trinta e Sete(um) S Cruz III, 91-2

Bairro: Santa Cruz

CEP 78.077-035

CUIABÁ - MT

Total: R\$ 10.564,80

Assinatura do presidente do CDCE

Assinatura do tesoureiro do CDCE

