



ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO
DIRETORIA DE ENSINO INSTRUÇÃO E PESQUISA – DEIP
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC
ESCOLA ESTADUAL MILITAR DOM PEDRO II 2º TEM BM KLEIBER RODRIGUES ALVES
Av. IZABEL MARTINS SIMONE, N 159, Bairro TORRE
Telefone: (66) 3541-1746/ 99634-4457
Cep: 78500-000 – COLIDER – MATO GROSSO
escola.13412@edu.mt.gov.br



DO ITEM 1:

PORTÃO DE ACESSO DOS ALUNOS ENCONTRA-SE EMPENADO, COM AS RONDANAS TRAVADAS, SENDO NECESSARIO FAZER UM REFORÇO NA BASE DO PORTÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO GUIA.





ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO
DIRETORIA DE ENSINO INSTRUÇÃO E PESQUISA – DEIP
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC
ESCOLA ESTADUAL MILITAR DOM PEDRO II 2º TEM BM KLEIBER RODRIGUES ALVES
Av. IZABEL MARTINS SIMONE, N 159, Bairro TORRE
Telefone: (66) 3541-1746/ 99634-4457
Cep: 78500-000 – COLIDER – MATO GROSSO
escola.13412@edu.mt.gov.br



DO ITEM 2:

PARA MELHOR SEGURANÇA TROCA E REFORÇO DO CARRINHO DE TRANSPORTE DOS CHROMEBOOK.



DO ITEM 3:

INSTALAÇÃO DE DUTOS MOLDADOS PARA CALHA





ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO
DIRETORIA DE ENSINO INSTRUÇÃO E PESQUISA – DEIP
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC
ESCOLA ESTADUAL MILITAR DOM PEDRO II 2º TEM BM KLEIBER RODRIGUES ALVES
Av. IZABEL MARTINS SIMONE, N 159, Bairro TORRE
Telefone: (66) 3541-1746/ 99634-4457
Cep: 78500-000 – COLIDER – MATO GROSSO
escola.13412@edu.mt.gov.br



DO ITEM 4:

INSTALAÇÃO DE MOTOR ELETRICO PPA JET FLEX DZ RIO NO PORTÃO DE ACESSO DOS ALUNOS.



DO ITEM 5:

SISTEMA ABRE E FECHA PARA PORTÃO ELETRICO.

INSTALAÇÃO DE SENSOR FOTOCÉLULA PORTÃO F32 PPA ANTI ESMAGAMENTO PARA PORTÃO DE ACESSO DOS FUNCIONARIOS.





ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO
DIRETORIA DE ENSINO INSTRUÇÃO E PESQUISA – DEIP
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC
ESCOLA ESTADUAL MILITAR DOM PEDRO II 2º TEM BM KLEIBER RODRIGUES ALVES
Av. IZABEL MARTINS SIMONE, N 159, Bairro TORRE
Telefone: (66) 3541-1746/ 99634-4457
Cep: 78500-000 – COLIDER – MATO GROSSO
escola.13412@edu.mt.gov.br



SEDUC-MT

DO ITEM 6:

SUBSTITUIÇÃO DA CALHA DA SECRETARIA: A CALHA EXISTENTE ENCONTRA-SE DANIFICADA, OCASIONANDO O ESCOAMENTO INADEQUADO DA ÁGUA PARA O INTERIOR DO CORREDOR. SERÁ REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA CALHA E A ADEQUAÇÃO DO SEU CAIMENTO, DIRECIONANDO O FLUXO DA ÁGUA PARA UM LOCAL APROPRIADO, A FIM DE EVITAR INFILTRAÇÕES E GARANTIR O CORRETO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS.

