



ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO
DIRETORIA DE ENSINO INSTRUÇÃO E PESQUISA – DEIP
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC
ESCOLA ESTADUAL MILITAR DOM PEDRO II 2º TEM BM KLEIBER RODRIGUES ALVES
Av. IZABEL MARTINS SIMONE, N 159, Bairro TORRE
Telefone: (66) 3541-1746/ 99634-4457
Cep: 78500-000 – COLIDER – MATO GROSSO
escola.13412@edu.mt.gov.br



SEDUC-MT

SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE ZINCO

Substituição de 5 (cinco) telhas de zinco.

Essa manutenção está prevista no convênio atualmente em vigor, porém não foi executada enquanto havia uma empresa responsável pelas obras. Diante do cenário atual, sem previsão de retomada dos serviços, torna-se necessário realizar a manutenção do telhado com urgência.

Ressalta-se que, logo abaixo das telhas danificadas, localizam-se a biblioteca e a sala de esportes, onde já há infiltração de água.

Informamos ainda que recebemos a visita da equipe de engenharia da DRE, que recomendou a realização de manutenção em pontos estratégicos com a aplicação de produto de vedação (PU). Esse procedimento já foi realizado, solucionando o problema em alguns locais, como na sala da coordenação pedagógica e na secretaria. No entanto, persistem infiltrações na sala de esportes e na biblioteca.





ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO
DIRETORIA DE ENSINO INSTRUÇÃO E PESQUISA – DEIP
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC
ESCOLA ESTADUAL MILITAR DOM PEDRO II 2º TEM BM KLEIBER RODRIGUES ALVES
Av. IZABEL MARTINS SIMONE, N 159, Bairro TORRE
Telefone: (66) 3541-1746/ 99634-4457
Cep: 78500-000 – COLIDER – MATO GROSSO
escola.13412@edu.mt.gov.br



SEDUC-MT



MENOR VALOR: 5.100,00

INCLUSO: MÃO DE OBRA, MATERIAIS NECESSÁRIO, SBSTITUIÇÃO DE
COMUNHEIRA, VEDAÇÃO DE TODOS OS PARAFUSOS E CASO NECESSARIO
SUBSTITUIR OS MESMOS.