



ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO
DIRETORIA DE ENSINO INSTRUÇÃO E PESQUISA – DEIP
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC
ESCOLA ESTADUAL MILITAR DOM PEDRO II 2º TEM BM KLEIBER RODRIGUES ALVES
Av. IZABEL MARTINS SIMONE, N 159, Bairro TORRE
Telefone: (66) 3541-1746/ 99634-4457
Cep: 78500-000 – COLIDER – MATO GROSSO
escola.13412@edu.mt.gov.br



SEDUC-MT

Prezados,

Venho, por meio deste informar que contamos atualmente com 12 salas de aula prontas para uso. No entanto, no ano letivo de 2025, no turno matutino, utilizamos 11 salas para turmas regulares e destinamos uma sala ao uso dos professores.

Considerando o aumento da demanda para o ano letivo de 2026, será necessário utilizar todas as 12 salas exclusivamente para aulas. Em reunião com a Prefeitura Municipal de Colíder, apresentamos essa necessidade e foi discutida a possibilidade de a escola realizar, com recursos próprios, a reforma de um novo espaço para a sala da Direção. Com isso, a atual sala da Direção passaria a abrigar a Coordenação Pedagógica, e a sala hoje usada pela Coordenação seria destinada aos professores.

Essa reorganização permitirá a liberação das 12 salas exclusivamente para fins pedagógicos em 2026.

Tendo em vista que as tratativas e demandas se prolongaram devido ao intenso volume de atividades ao longo deste ano, conseguimos finalizar a documentação e os orçamentos apenas neste momento. Assim, solicitamos máxima urgência na análise do processo, considerando o curto prazo disponível para execução das adequações.

Atenciosamente,

Cel. Giovani Eggers – Diretor Escolar

DA REFORMA:

1. Fechamento de vão com alvenaria, chapisco e reboco face frontal.



O fechamento visa proteção do forro de gesso contra intempéries e pombos.



ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO
DIRETORIA DE ENSINO INSTRUÇÃO E PESQUISA – DEIP
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC
ESCOLA ESTADUAL MILITAR DOM PEDRO II 2º TEM BM KLEIBER RODRIGUES ALVES
Av. IZABEL MARTINS SIMONE, N 159, Bairro TORRE
Telefone: (66) 3541-1746/ 99634-4457
Cep: 78500-000 – COLIDER – MATO GROSSO
escola.13412@edu.mt.gov.br



SEDUC-MT

2. Requadro de Janela





ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO
DIRETORIA DE ENSINO INSTRUÇÃO E PESQUISA – DEIP
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC
ESCOLA ESTADUAL MILITAR DOM PEDRO II 2º TEM BM KLEIBER RODRIGUES ALVES
Av. IZABEL MARTINS SIMONE, N 159, Bairro TORRE
Telefone: (66) 3541-1746/ 99634-4457
Cep: 78500-000 – COLIDER – MATO GROSSO
escola.13412@edu.mt.gov.br



SEDUC-MT

3. Requadro de Porta – Para instalação de porta de Blindex



4. Fechamento com Compensado/madeirite de vao interno, para proteção contra pombos no local.





ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO
DIRETORIA DE ENSINO INSTRUÇÃO E PESQUISA – DEIP
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC
ESCOLA ESTADUAL MILITAR DOM PEDRO II 2º TEM BM KLEIBER RODRIGUES ALVES
Av. IZABEL MARTINS SIMONE, N 159, Bairro TORRE
Telefone: (66) 3541-1746/ 99634-4457
Cep: 78500-000 – COLIDER – MATO GROSSO
escola.13412@edu.mt.gov.br



SEDUC-MT

5. Pintura externa e interna da sala





ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO
DIRETORIA DE ENSINO INSTRUÇÃO E PESQUISA – DEIP
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC
ESCOLA ESTADUAL MILITAR DOM PEDRO II 2º TEM BM KLEIBER RODRIGUES ALVES
Av. IZABEL MARTINS SIMONE, N 159, Bairro TORRE
Telefone: (66) 3541-1746/ 99634-4457
Cep: 78500-000 – COLIDER – MATO GROSSO
escola.13412@edu.mt.gov.br



SEDUC-MT

6. Providenciar instalação elétrica





ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO
DIRETORIA DE ENSINO INSTRUÇÃO E PESQUISA – DEIP
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC
ESCOLA ESTADUAL MILITAR DOM PEDRO II 2º TEM BM KLEIBER RODRIGUES ALVES
Av. IZABEL MARTINS SIMONE, N 159, Bairro TORRE
Telefone: (66) 3541-1746/ 99634-4457
Cep: 78500-000 – COLIDER – MATO GROSSO
escola.13412@edu.mt.gov.br



SEDUC-MT

7. Forro de Gesso





ESTADO DE MATO GROSSO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO
DIRETORIA DE ENSINO INSTRUÇÃO E PESQUISA – DEIP
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC
ESCOLA ESTADUAL MILITAR DOM PEDRO II 2º TEM BM KLEIBER RODRIGUES ALVES
Av. IZABEL MARTINS SIMONE, N 159, Bairro TORRE
Telefone: (66) 3541-1746/ 99634-4457
Cep: 78500-000 – COLIDER – MATO GROSSO
escola.13412@edu.mt.gov.br



SEDUC-MT

Da demolição e construção de contrapiso:

1. Para melhora de locomoção e estética solicitamos a demolição deste e construção de contrapiso no local.



INFORMAMOS AINDA QUE SOBRE AS JANELAS PARA O LOCAL JÁ EXISTE ORÇAMENTO APROVADO QUE ATENDE A DEMANDA DO LOCAL.

Ofício 035/2025

Colíder/MT, 22 de dezembro de 2025.

Ào Excelentíssimo: **Rodrigo Luiz Benassi**

Prefeito De Colíder – MT

Assunto: Parecer e especificações.


Prezado Senhor excelentíssimo, **Rodrigo Luiz Benassi** – Prefeito de Colíder – MT,

Conforme apresentado em reunião realizada no dia 5 de dezembro de 2025, venho, por meio deste solicitar parecer técnico e especificações referentes à reforma da sala da direção e às demolições previstas. Tendo em vista a necessidade iminente de criação de uma sala de aula, tal reforma proporcionará a solução adequada para o referido problema.

Ressalta-se que a DRE de Sinop necessita dessas informações para avaliar se as intervenções propostas poderão impactar negativamente o convênio vigente. Segue em Anexo fotos para avaliação.

Mais uma vez, agradecemos profundamente pelo seu apoio. Esperamos poder contar com sua colaboração em futuras oportunidades, e nos colocamos a disposição da administração pública municipal.

Respeitosamente,



Coronel BM Giovani Eggers
Diretor Escolar

Giovani Eggers
Diretor Escolar
PORTARIA Nº 406/2025/GS/SEDUC/MT

Recebido em 22/12/2025



DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO PISO.



REFORMA.




Giovani Eggers
Diretor Escolar
PORTARIA Nº 409/2023 GS/SEDUC/MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER-MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38



Ofício nº 794/GB- RLB /2025

Colíder/MT, 23 de dezembro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor:

Coronel BM Giovani Eggers

Diretor Escolar

Escola Militar Dom Pedro II 2º Tenente BM Kleiber Rodrigues Alves

Excelentíssimo Senhor Diretor,

Ao cumprimenta-lo cordialmente, vimos pelo presente responder ao Ofício 035/2025, através do parecer técnico da equipe de engenharia, com a análise das intervenções solicitadas referente a reforma da direção escolar.

Sendo o que tinha para o momento, colocamo-nos a disposição para posteriores esclarecimentos e agradecendo antecipadamente a atenção dispensada, manifestando, na oportunidade, nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

RODRIGO LUIZ
BENASSI:0044
3317119

Assinado digitalmente por RODRIGO LUIZ BENASSI:00443317119
NO: C=BR, O=GOV.BR, OU=Secretaria de Estado, CN=Rodrigo Luiz Benassi, COLÍDER-MT, GOV.BR
Data: 2025.12.23 15:12:30-0500
Versão: 1.0.0
Fórmula: PDF Reader Versão: 2025.1.0

RODRIGO LUIZ BENASSI
Prefeito Municipal de Colíder-MT



PARECER TÉCNICO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER-MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38



1 DADOS GERAIS

Interessado: Escola Militar Dom Pedro II 2º Tenente BM Kleiber Rodrigues Alves (*Escola Estadual Coronel Antônio Paes De Barros*)

Endereço: Avenida Izabel Martins de Simone nº 159 - Bairro da Torre, Colíder/MT.

2 OBJETIVO

O presente parecer visa atender à solicitação constante no **Ofício nº 035/2025**, emitido pela Escola Militar Dom Pedro II, referente à análise técnica e especificações para a reforma da sala da direção e execução de demolições pontuais.

3 RELATÓRIO E ANÁLISE

Considerando a situação atual da unidade escolar, onde a obra encontra-se paralisada. O cronograma para a retomada definitiva — que envolve a elaboração de novo projeto, planilha orçamentária, aprovação junto à SEDUC, processo licitatório e emissão de ordem de serviço — demanda um período de tempo ainda indeterminado.

Após análise das intervenções solicitadas, constatou-se que:

- **Demolições:** Os elementos a serem removidos possuem caráter meramente volumétrico, não exercendo função estrutural na edificação. Portanto, sua remoção não compromete a integridade da obra.
- **Reforma Interna:** As adequações para a sala da direção consistem em serviços de fechamento de esquadrias, instalação de forro e pintura, caracterizando-se como intervenções de baixa complexidade que não impactam negativamente o projeto global.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, este setor autoriza a execução das intervenções necessárias pela unidade. A medida justifica-se pela urgência na otimização dos espaços, uma vez que a reforma permitirá a liberação de áreas para a criação de uma nova sala de aula, auxiliando no cumprimento das metas pedagógicas.

Ressalta-se que a execução dos serviços deve seguir rigorosamente os critérios técnicos de engenharia e padrões de qualidade vigentes, garantindo a eficiência e a segurança das instalações.

MARIA
CLARA DA
SILVA
BARROS:026
40142194

Assinado digitalmente por MARIA CLARA DA SILVA BARROS:02640142194
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM-BRANCO, OU=1887865200170, CN=DA SILVA BARROS:02640142194
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localizador: Date: 2025.12.23 13:15:27-0400/
Font: PDF-Reader Versão: 2025.2.0

Colíder/MT, 23 de dezembro de 2025.

MARIA CLARA DA SILVA BARROS
Engenheira Civil
CREA MT 42205