



## Requisitos para Instalação PROLAV 505

- Deve estar disponível antes da instalação.

### Padrões mínimos de cabos:

- 220V Monofásico: 4 mm<sup>2</sup>
- 220V / 380V Trifásico: 2,5 mm<sup>2</sup>

### Pontos de Energia

#### Recomendações:

- Tomadas industriais (Steck ou WEG) (não incluso):
- Monofásico 220V: 2P+T 32A 220V
- Trifásico 220V: 3P+T 32A 220V
- Trifásico 380V: 3P+N+T 32A 380V

Disjuntor termomagnético (tipo DR) 30A (não incluso).

### Saída de Água

A saída de água funciona por gravidade, o cano de esgoto precisa estar abaixo da saída da máquina.

### Entrada de Água

Entrada de água com válvula instalada para controle de entrada de água.

## Informações Adicionais



### Dosadores de Detergente e Secante

- Não incluídos na instalação, devem ser adquiridos com fornecedores locais.

### Deslocamento Técnico

- Skymesen cobre até 50 km totais (ida e volta).
- Custos adicionais de deslocamento e instalação devem ser alinhados com a Assistência Técnica Autorizada.