

EECM OLÍMPIO JOÃO PISSINATI GUERRA

Rua das Bilbergias, 422 – Jardim Primavera – Sinop/MT – CEP 78.550-389

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Registro de danos no forro de madeira das salas de aula

Escola:	EECM Olímpio João Pissinati Guerra
INEP:	51016419
Diretor:	Anderson Cardoso Ribeiro
Assunto:	Registro fotográfico do forro danificado – solicitação de reparo/manutenção
Data do registro:	13/08/2026
Data de elaboração:	17/08/2026

As imagens a seguir registram o estado atual do forro de madeira em salas de aula da unidade escolar, evidenciando pontos de desprendimento, deterioração do material e risco à segurança dos alunos e servidores, para fins de encaminhamento à DRE Sinop e providências de manutenção.



Foto 1 – Forro de madeira solto/desprendido, com peças caídas e estrutura visivelmente comprometida.



Foto 2 – Sala de aula: vista geral do forro danificado sobre o mobiliário escolar.



Foto 3 – Detalhe do ponto de desprendimento do forro, próximo ao alçapão de acesso.



Foto 4 – Vista do forro de madeira com sinais de deterioração e desgaste do material.




Foto 5 – Vista geral do forro na sala, evidenciando a extensão do problema ao longo do ambiente.